

Overzicht terugroepactie

Geprint op: dinsdag 11 april 2017

Referentiecode producent	MC17-03
Meldende producent/distributeur	Yamaha Motor Nederland B.V.
Referentiecode RDW	MGP170181
Publicatiedatum RDW	06-04-2017
Merk/Type	- YAMAHA MT09 - YAMAHA MT09 TRACER - YAMAHA XSR900
Categorie defect	Motorrijtuigen en aanhangwagens - stuurinrichting
Omschrijving defect	Door onvoldoende borgmiddel aan de schroefdraadbevestiging en door het loslaten van de lak aan de onderzijde van de stuurstrop kan er ruimte ontstaan in stuurbevestiging.
Materiële gevolgen	Het stuur kan losraken.
Mogelijk gevaar	Een (verkeers)ongeval met letselschade
Beschrijving van het herstel	De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de stuurstroppen controleren en indien nodig vervangen.
Wijze waarop u wordt geïnformeerd	Een brief
Meer informatie op internet	www.yamaha-motor.eu/nl/services/modification-checker/index.aspx
Meer informatie via telefoonnummer	020-6546001
Opmerkingen RDW	De eigenaren worden vanaf 17 april 2017 geïnformeerd.